

Zasady wymiarowania:

- linię wymiarową rysować cienką linią, równoległą do wymiarowanego odcinka,
- liczbę wymiarową zapisywać nad linią wymiarową (1 mm od niej),
- cyfry pisać zgodnie z przyjętymi wzorami,
- strzałki linii wymiarowych rysować zgodnie z wzorem,
- linię pomocniczą rysować prostopadłe do mierzonego odcinka, zgodnie z wzorem,
- przy wymiarowaniu kątów postępować zgodnie z wzorem (linia wymiarowa wykreślana z wierzchołka kąta),
- zachować kierunek liczb wymiarowych (jak na rys. 4.3),
- wszelkie opisy wykonywać poziomo i w miarę możliwości grupować.

